

ODYSSI

7-9 rue des Arts et Metiers
Lot Dillon Stade, B.P. 162
97202 FORT DE FRANCE

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant :
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

ADDUCTION CACEM

Exploitant : ODYSSI

Commune : SAINT-JOSEPH

Prélèvement et mesures de terrain effectués pour le compte de l'ARS, par LTA - L. LOWINSKY le 02 juin 2026 à 08h45

Installation (Code): UNITE DE DISTRIBUTION CENTRE SUD (000031)

Point de surveillance (Code) : SAINT JOSEPH/SÉAILLES Réservoir de Séailles (0000000243)

Analyse effectuée : AA

Référence laboratoire : H_E_26.1282.1 [LABORATOIRE TERRITORIAL D'ANALYSES DE MARTINIQUE (9722)]



Prélèvement n°97200111121

CONCLUSION SANITAIRE

Eau potable au vu des paramètres recherchés, naturellement faiblement minéralisée. Toutefois, le dépassement de la référence de qualité pour le paramètre Aluminium reflète un dysfonctionnement dans le traitement et/ou la distribution.

Préconisations pour l'exploitant :

Le dépassement de la référence de qualité fixée pour l'aluminium nécessite la mise en œuvre d'actions correctives. Par ailleurs, les fortes concentrations en chlore relevées confèrent à l'eau un goût ou une odeur désagréable. Aussi, des mesures correctives sont également à prendre.

Le 23 septembre 2026
Le Directeur de la santé publique
Julien THIRIA

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique
Merci de conserver ce document affiché jusqu'à ce que de nouveaux documents soient disponibles

Les résultats du contrôle sanitaire de l'eau destinée à la consommation humaine sur <https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau>
Le bilan qualité joint à la facture d'eau sur <http://ars.martinique.sante.fr>

			Références de qualité		Limites de qualités		
Mesures de terrain	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi	
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES							
ASPECT (QUALITATIF)	0	SANS OBJET					
COULEUR (QUALITATIF)	0	SANS OBJET					
ODEUR (QUALITATIF)	0	SANS OBJET					
SAVEUR (QUALITATIF)	0	SANS OBJET					
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL							
TEMPÉRATURE DE L'EAU (DOM)	26,0	°C					
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE							
PH	7,6	unité pH	6,5	9,0			
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION							
CHLORE LIBRE	1,27	mg(Cl2)/L					
CHLORE TOTAL	1,30	mg(Cl2)/L					

			Références de qualité		Limites de qualités		
Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi	
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES							
TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	0,42	NFU		2,0			
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE							
PH	7,7	unité pH	6,5	9,0			
TITRE ALCALIMÉTRIQUE COMPLET	5,0	°f					
TITRE HYDROTIMÉTRIQUE	4,31	°f					
MINERALISATION							
CALCIUM	12	mg/L					
CHLORURES	11	mg/L		250			
CONDUCTIVITÉ À 25°C	137	µS/cm	200	1100			
MAGNÉSIUM	3,2	mg(Mg)/L					
SULFATES	4,50	mg/L		250			
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.							
ALUMINIUM TOTAL µG/L	324	µg/L		200			
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES							
CARBONE ORGANIQUE TOTAL	0,63	mg(C)/L		2			
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES							
AMMONIUM (EN NH4)	<0,01	mg/L		0,1			
NITRATES (EN NO3)	<0,3	mg/L					50,0
NITRITES (EN NO2)	<0,01	mg/L					0,5
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES							
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 22°-68H	0	n/mL					
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H	0	n/mL					
BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	<1	n/(100mL)		0			
BACT. ET SPORES SULFITO-RÉDU./100ML	<1	n/(100mL)		0			
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	<1	n/(100mL)					0
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	<1	n/(100mL)					0
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION							
BROMOFORME	<0,2	µg/L					100
CHLORODIBROMOMÉTHANE	2,10	µg/L					100
CHLOROFORME	5,5	µg/L					100
DICHLOROMONOBROMOMÉTHANE	4,37	µg/L					100
TRIALOMÉTHANES (4 SUBSTANCES)	12,0	µg/L					100